

Asunto **Revisión Visual KIM386**
De Resultado Peritaje <certificars@asesoronline.com.co>
Destinatario <gerencia@asesoronline.com.co>
Fecha 27-03-2021 8:11 am



[CertifiCars](#) [FinanciaCars](#) [Inventario](#)

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME CORRESPONDE AL ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DETALLADAS DEL VEHÍCULO INSPECCIONADO EN LA FECHA DEL ENVÍO DEL MISMO, POR TANTO CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN POSTERIOR NO SON RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA NI SE DETALLARÁN SIN UNA INSPECCIÓN POSTERIOR. ESTE NO ES UN DOCUMENTO VÁLIDO COMO AVALÚO COMERCIAL NI HACE LAS VECES DE SOPORTE DE ASEGURABILIDAD O SOPORTE MOBILIARIO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.

RESULTADO INSPECCIÓN VISUAL KIM386

EXTERIOR



95.13%

Aquí se describe el estado exterior de pintura y carrocería de tu vehículo.

CHASIS



100%

Este es el resultado de la revisión detallada de la estructura o chasis de tu vehículo.

INTERIOR



86%

El estado del timón, las carteras, la silletería y otras más dan el valor de este ítem.


FILTRACIONES



82%

Nuestro perito revisa las filtraciones, humedades y estado de fluidos del vehículo.

SUSPENSION



99.2%

A pesar de no ser una revisión en punto fijo te damos un aproximado del estado de tu suspensión.

CRISTALES



97%

En este punto se revisa el estado de los cristales en general de tu vehículo.

LLANTAS



LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

60%



LLANTA DELANTERA DERECHA

60%



LLANTA TRASERA IZQUIERDA

60%

60%



LLANTA TRASERA DERECHA

Los mejores bancos
FINANCIACARS
No te quedes con una sola opción,
puedes obtener otra con más beneficios

#Tú puedes venderlo
**CONOCE CÓMO
VENDER TU CARRO**

Certificar

RESULTADO DEL PERITAJE

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KIM386	BMW	325 I	1994
CILINDRAJE	COLOR	CARROCERÍA	TRANSMISIÓN
2,500	GRIS	SEDAN	MECÁNICA
COMBUSTIBLE	PASAJEROS	N° MOTOR	N° VIN
GASOLINA	5	32810811256S2	03391154DIAN
CHASIS	KILOMETRAJE	SERVICIO	CLASE
03391154DIAN	75,183	PARTICULAR	AUTOMOVIL

ESTRUCTURA Y CHASIS

Guardafango Izquierdo	Paral Panoramico Izquierdo	Puerta Delantera Izquierda	Larguero Izquierdo	Paral Puerta Del Izquierda
Bien Reparado	Bueno	Bien Reparado	Bueno	Bueno
Puerta Trasera Izquierda	Costado Izquierdo	Bomper Trasero	Tapa Baúl	Costado Derecho
Bueno	Bueno	Sumidura Leve	Bueno	Bien Reparado
Puerta Trasera Derecha	Paral Puerta Del Derecha	Larguero Derecho	Puerta Delantera Derecha	Capota
Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
Paral Panoramico Derecho	Guardafango Derecho	Bomper Delantero	Capó	Filtraciones de carrocería
Bueno	Bueno	Bien Reparado	Bueno	No
Corrosión	Frontal	Punta Chasis Del Derecha	Punta Chasis Del Izquierda	Cuna de Motor
No	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
Piso Carroceria	Tijeras	Escape	Estribo Derecho	Estribo Izquierdo
Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Frontal Inferior	Puente Motor	Soportes de Motor	Guardapolvos Metálicos	Pisos Exteriores
Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
Refuerzos de Pisos	Panel	Piso Baúl		
Bueno	Bueno	Bueno		

CRISTALES

Farolas	Exploradoras	Panorámico
Regular	Bueno	Bueno
Espejos Laterales	Vidrios Laterales	Panorámico Trasero
Bueno	Bueno	Bueno
Stops	Tragaluces	Antena
Bueno	Bueno	Bueno

INTERIOR

Bloqueo y Alarma	Timón	Bocina	Carteras
Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
Cinturones General	Parasoles	Testigos Encendidos	Millaré
Bueno	Bueno	No Aplica	Bueno
Freno de Mano/Pie	Airbags	Control Luces	Control Limpiabrisas
Bueno	2	Bueno	Bueno
Radio	Aire Acondicionado	Calefacción	Elevavidrios
Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
Asientos Delanteros	Asientos Traseros	Pisos Paño	Sunroof
Regular	Regular	Regular	Bueno
Luz Techo	Techo Paño	Palanca de Cambios	
Bueno	Bueno	Bueno	

SUSPENSIÓN Y LLANTAS

Llanta Delantera Derecha	Amortiguador Delantero Derecho	Llanta Delantera Izquierda	Amortiguador Delantero Izquierdo
60%	Bueno	60%	Bueno
Llanta Trasera Izquierda	Amortiguador Trasero Derecho	Llanta Trasera Derecha	Amortiguador Trasero Izquierdo
60%	Bueno	60%	Bueno
Muelles	Brazos Suspensión Trasera	Rines	Repuesto
No aplica	Bueno	Bueno	Bueno

LIQUIDOS Y FUGAS

Fuga de Aceite Motor	Fuga de Frenos	Fuga de Transmisión	Fuga de Refrigerante
Humedad	No	Humedad	No
Fuga de Diferencial	Sincronizar	Motor Enlodado	
No	No	No	

IDENTIFICACIÓN

Tarjeta Original	SOAT Vigente	Tecnomecánica Vigente	Seguros Extra/Contra
SI	SI	SI	No Aplica
Número Chasis	Número Motor	VIN	Kit de Carretera
SI	SI	SI	Bueno

ACCESORIOS

Alarma, Bloqueo Central, Cojinería Cuero, Sunroof, Sensor/Camara Reversa

COMENTARIOS

VEHICULO REPINTADO CAMBIO DE COLOR,COMPRA DE LA DIAN,ODOMETRO EN MILLAS , SE RECOMIENDA REVISAR SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO

- https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074903.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=3d785c42e94453f15bf7dde2b6f5e926323555719cc660789f7b0d71998adc2e
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074623.jpg&form-

id=1&field-id=163&hash=67b2155e4bcf443f488441506097a47e596bf9d18a1b89cac0687f97f529a50f
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074611.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=ea51a5af409287f7a981db15f1a2a3a2cabd274aa023167c593c5da68160048d
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074358.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=c4330f3e288ee8aecb3aa43c252754ea7ad2e3b4d9593499fa4c710a5b8e2ba0
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074332.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=d22f68c4897bfa2a252083a093afc25d44632ed61b18039db7b3d11509744686
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074258.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=7b759cbf00261c788dec1f976e44cee47e32fd5eb2f237eb56c434d5f250558
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074146.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=e70d8ed9bd5b6b70f53a3a1693a9db69f978756f7795ae73a44f61696c3744e
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074125.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=9f5b21a31eee13f9d1e21e9fff7d9160219f77dd99890612995e1cc5abdc39f4
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074045.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=9849af9a3c74b03d1c00bb691f7b2fe59acda7df0551bc789c98181f06697139
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074030.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=cf0b29b1ea92580e651ad5ac2d5e822e1805f8cae51b8eee75b5f1009f5991e9
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_074012.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=dff57d3b1e2d3951b443ceffa2eee08ad4f27ade3eb895ef5e37ed89fdcffa61
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_073938.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=503e531724cc8f320ca872d8b624cac5b92b134fb7a7e4ab4c383ab754f2900
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_073920.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=30dec27f2077b104cf22c8af2bfe4dde3877074e11da6c8e31a9249157b80820
https://certificars.co/index.php?gf-download=2021%2F03%2FIMG_20210327_073903.jpg&form-id=1&field-id=163&hash=393f922afb12ae345957756459b8bfaf727d654422f21b03a5ddc7cbbb2b80ec