

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021	129542473

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE RENTING COLOMBIA S.A.S.	C.C./NIT 8110117798	TELÉFONO 5200050
DIRECCIÓN CL 26 # 45 106 SDO PISO AUTOS SURA MOVIL	E-MAIL BEPOSADA@RENTINGCOLOMBIA.COM	
MARCA VOLKSWAGEN TIGUAN [2] ALLSPACE TRENDLINE	MODELO 2019	COLOR GRIS
SERVICIO PARTICULAR	MARICULADO RENTING COLOMBIA S.A.S.	VALOR AUTOS SURA 83.400.000
COD. FASECOLD 09206070	MANIFIESTO NÚMERO 192019000066885 FECHA 2019/07/04	VALOR AVALÚO PROPIETARIO ACCESORIOS ASEGURADO 83.400.000
VENCE SOAT	FECHA REVISIÓN TEC-MEC	TIPO TRANSPORTE NORMAL NÚMERO MOTOR DGV014387
NÚMERO CHASIS 3VVAG65N7KM001669	NÚMERO SERIAL 3VVAG65N7KM001669	ALARMA

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARIO	EST. TECNICO
17-FEB-2021	REVISION COMPLETA RE	17122		X									

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN BOMBILLO STOP RH FUNDIDO, REF: 215-65R17. ALGUNOS ELEMENTOS MECANICOS Y MOFLE PRESENTA CORROSIÓN POR SALINIDAD. , 4WD, APROBADO // -VEHÍCULO IMPORTADO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA, SE RECOMIENDA VERIFICAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y TRANSITO PARA DESCARTAR EMBARGOS O PENDIENTES, ANTES DE CUALQUIER NEGOCIACIÓN.APROBADO- // SIN RECLAMACIONES, NO TIENE TRIANGULOS REFLECTIVOS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARIO	EST. TECNICO
		X									

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PARA PARTICULARES

Autos|SURA, prestará el servicio de diagnóstico al vehículo automotor bajo las siguientes condiciones que el solicitante acepta expresamente y suscribe en señal de aceptación, y siempre en el entendido que éstos servicios no la comprometen en transacciones pasadas, actuales o futuras del vehículo.

PRIMERA

Autos|SURA, presta el servicio de diagnóstico automotriz que comprende una serie de pruebas tendientes a verificar las condiciones mecánicas y de mantenimiento del vehículo presentado por EL CLIENTE.

SEGUNDA

Las pruebas y chequeos señalados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos ni sustituye ni suple las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

TERCERA

El chequeo no tiene el alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir a prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

CUARTA

Los exámenes y diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferencias de criterio o apreciación del funcionario de Autos|SURA, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por EL CLIENTE.

QUINTA

El servicio de diagnóstico prestado por Autos|SURA, es remunerado, de acuerdo a las tarifas que ella tenga establecidas para el efecto, sin perjuicio de acuerdos que se celebren en consideración al volumen de operaciones o utilización de servicios que efectúe una persona natural o jurídica.

SEXTA

El diagnóstico elaborado por Autos|SURA no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SEPTIMA

El resultado del diagnóstico refleja una opinión técnica independiente de Autos|SURA, que no la compromete ni la obliga en transacción comercial alguna que comprenda al vehículo sometido a examen.

OCTAVA

El solicitante o su representante manifiesta expresamente conocer las condiciones de Servicio de Diagnóstico indicadas en los numerales anteriores de este escrito; así como las del Servicio y Autorización para la publicación de avisos en el sitio "carros autossura.com", encontrándose éstas últimas publicada en el sitio web o a disposición de estos, al momento de la entrega del presente documento.

NOVENA

Puede haber diferencias considerables entre la prueba personal y de la compañía aseguradora. Esta es una prueba que no compromete a Servicios de Vehículos Suramericana S.A.S. con la comercialización del automotor. Se hace a la fecha y hora, por lo tanto no se aceptan reclamos posteriores a las mismas.

FECHA		
17	FEB	2021

PLACA
GJK184

Nº DE REVISIÓN
129542473

FIRMA
C.C

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021	129542473

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
RENTING COLOMBIA S.A.S.	8110117798	5200050
DIRECCIÓN	E-MAIL	
CL 26 # 45 106 SDO PISO AUTOS SURA MOVIL	BEPOSADA@RENTINGCOLOMBIA.COM	
MARCA	MODELO	COLOR
VOLKSWAGEN TIGUAN [2] ALLSPACE TRENDLINE	2019	GRIS
SERVICIO	MARICULADO	VALOR AUTOS SURA
PARTICULAR	RENTING COLOMBIA S.A.S.	83.400.000
COD. FASECOLDA	MANIFIESTO	VALOR
09206070	NÚMERO 192019000066885 FECHA 2019/07/04	AVALÚO PROPIETARIO ACCESORIOS ASEGURADO 83.400.000
VENCE SOAT	FECHA REVISIÓN TEC-MEC	TIPO TRANSPORTE
		NORMAL
		NÚMERO MOTOR
		DGV014387
NÚMERO CHASIS	NÚMERO SERIAL	ALARMA
3VVAG65N7KM001669	3VVAG65N7KM001669	

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAC	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST. TÉCNIC
17-FEB-2021	REVISION COMPLETA RE	17122		X									

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAC	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST. TÉCNIC
BOMBILLO STOP RH FUNDIDO, REF: 215-65R17. ALGUNOS ELEMENTOS MECÁNICOS Y MOFLE PRESENTA CORROSIÓN POR SALINIDAD. 4WD, APROBADO // -VEHÍCULO IMPORTADO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA, SE RECOMIENDA VERIFICAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y TRANSITO PARA DESCARTAR EMBARGOS O PENDIENTES, ANTES DE CUALQUIER NEGOCIACIÓN. APROBADO- // SIN RECLAMACIONES, NO TIENE TRIÁNGULOS REFLECTIVOS		X									

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021

FRENOS

FRENOS




EFICACIA FRENADA

FRENOS	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS DELANTERA	0	%	Frena Recto
FRENOS-EFICACIA FRENADA DELANTERO	61	%	BUENA
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS TRASERAS	8	%	Frena Recto
FRENOS-EFICACIA FRENADA TRASERO	69	%	BUENA
FRENOS-ESFUERZO	1184	daN	NORMAL
FRENOS-PESO	1833	daN	NORMAL
FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO	65	%	Se Detiene en el Espacio Deseado

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN



TRASERA

SUSPENSIÓN	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN - RUEDA TRASERA IZQUIERDA	81	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA TRASERA DERECHA	86	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS TRASERAS	6	%	Buena

DELANTERA

SUSPENSIÓN	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA DERECHA	87	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	79	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS DELANTERAS	9	M/Km	Buena

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021

NOTA: Está es una revisión electrónica de eficacia de los componentes mecánicos que no indica el estado y la vida útil de los mismos. Si desea conocer dicho estado le sugerimos acudir a su taller de confianza.

DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DEL MUNDO Autos/SURA

SERVICIO

CALL CENTER	Te acompañamos 24 horas al día, los 365 días del año.
ACOMPañAMIENTO EN EL SITIO	Un equipo humano y técnico que necesitas en una colisión.
GRÚAS Y CARRO TALLER	Equipo técnico especializado para cuando tengas problemas con tu vehículo.
AMPLIA RED DE TALLERES A TU SERVICIO	Te garantiza la calidad de la reparación, el tiempo de entrega y la colocación de repuestos originales.
SERVICIO PARA ASEGURAMIENTO	Revisión gratuita en los Centros de Servicio Autos/SURA o a domicilio para asegurar el vehículo.
REVISIÓN DE VIAJE	Cuando salgas de viaje revisaremos tu vehículo, documentos y equipo de carretera sin costo y cuantas veces lo requieras.
ACOMPañAMIENTO COMERCIAL	Autos/SURA te da la tranquilidad de un servicio especializado y confiable para la compra o venta de vehículo.
EL EXPERTO AutoSURA	Un novedoso servicio de consultoría sin costo para ayudarte a resolver esos problemas mecánicos, eléctricos, de documentos o trámites que puedas tener.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<div><ul style="list-style-type: none">• Alineación y balanceo electrónico• Prueba de potencia de motor (dinamómetro)• Llantas Michelin, BFGoodrich</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Baterías MAC y TUDOR• Certificado de gases• SOAT</div>

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021


REVISIÓN POTENCIA DE MOTOR

DINAMÓMETRO

NORMAL

MEDIA

BAJA



HISTORIAL PRUEBA

KILOMETRAJE	FECHA	POTENCIA
0	17-FEB-2021	NO REALIZADA

GENERAL

	ESTADO	OBSERVACIONES
EMBRAGUE	NO REALIZADA	
INDICADORES MEDICION DEL TABLERO	NO REALIZADA	
MOTOR DE ARRANQUE	NO REALIZADA	
SISTEMA DE REFRIGERACION	NO REALIZADA	
SISTEMA ENCENDIDO	NO REALIZADA	
SISTEMA LUBRICACION	NO REALIZADA	
SOPORTE MOTOR Y CAJA	NO REALIZADA	
SUGERENCIAS	NO REALIZADA	
VIBRACIÓN EN RUEDAS	NO REALIZADA	
CAJA DE CAMBIOS	NO REALIZADA	
TRANSMISIÓN	NO REALIZADA	
CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE	
TRANSMISIÓN AUXILIAR	NO REALIZADA	

NOTAS ACLARATORIAS

4WD


ESTA PRUEBA NO DETERMINA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIFERENCIAL PARA VEHÍCULOS 4x4 PERMANENTES

NOTA: Potencia media o baja no son normales, le recomendamos realizar los correctivos sugeridos y luego traer su vehículo a una nueva medición, para determinar si mejoro o no.

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021

CARROCERÍA

CARROCERÍA



NÚMERO	ESTADO
1	BIEN
2	BIEN REPA
3	BIEN REPAR POR REMOC
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRE
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPAR
13	MAL REPAR POR REMOC
14	MAL REPINT
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANC
19	RAYADO
20	REGUL
21	REMOV
22	REPINT
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO


DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RELOJ	TIENE
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
CAPÓ	BUENO
FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
COMPUERTA	RAYADO
STOP IZQUIERDO	BUENO

DETALLE	ESTADO
BOCELES	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PORTAEQUIPAJES	TIENE
RINES	RAYADO
ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR	TIENE
PARLANTES	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
CAPOTA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PERSIANA	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
ESPOILER TRASERO	TIENE
VIDRIO COMPUERTA	BUENO

DETALLE	ESTADO
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
RADIO	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
FAROLA DERECHA	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
COMPUERTA	GOLPE LEVE
STOP DERECHO	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021

CHASIS



NÚMERO	ESTADO
1	BIEN
2	BIEN REPA
3	BIEN REPAR POR REMOC
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE
10	GOLPEADO
11	MAL REPAR
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGUL
17	REMOV
18	REPINT
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISFUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
CUNA MOTOR	CORROIDO
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
TANQUE GASOLINA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO	NO TIENE

DETALLE	ESTADO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO	NO TIENE

DETALLE	ESTADO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
CARTER	BUENO
DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES
LLANTA DELANTERA DERECHA	OTRAS 215-65-R16 Profundidad 5
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	OTRAS 215-65-R16 Profundidad 5
LLANTA TRASERA DERECHA	OTRAS 215-65-R16 Profundidad 4
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	OTRAS 215-65-R16 Profundidad 4

EN ESTA PRUEBA NO SE REVIS LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS -

	ESTADO	OBSERVACIONES
TARJETA DE PROPIEDAD	TIENE	
SEGURO OBLIGATORIO	TIENE	
MANUAL DEL PROPIETARIO	NO	
CARTILLA GARANTIA	NO	
CHEQUERA MANTENIMIENTO	NO	
MANUAL OPERACION	NO	
CARNET POLIZA DE SEGUROS	NO	
CERTIFICADO MOVILIZACION	NO	
REGISTRO NACIONAL DE TRANSITO	NO	
CARNET TRANSPORTADORA	NO	
CONTROL ALARMA	NO	
DUPLICADO LLAVE	TIENE	

DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DEL MUNDO Autos/SURA

SERVICIO

CALL CENTER	Te acompañamos 24 horas al día, los 365 días del año.
ACOMPañAMIENTO EN EL SITIO	Un equipo humano y técnico que necesitas en una colisión.
GRÚAS Y CARRO TALLER	Equipo técnico especializado para cuando tengas problemas con tu vehículo.
AMPLIA RED DE TALLERES A TU SERVICIO	Te garantiza la calidad de la reparación, el tiempo de entrega y la colocación de repuestos originales.
SERVICIO PARA ASEGURAMIENTO	Revisión gratuita en los Centros de Servicio Autos/SURA o a domicilio para asegurar el vehículo.
REVISIÓN DE VIAJE	Cuando salgas de viaje revisaremos tu vehículo, documentos y equipo de carretera sin costo y cuantas veces lo requieras.
ACOMPañAMIENTO COMERCIAL	Autos/SURA te da la tranquilidad de un servicio especializado y confiable para la compra o venta de vehículo.
EL EXPERTO AutoSURA	Un novedoso servicio de consultoría sin costo para ayudarte a resolver esos problemas mecánicos, eléctricos, de documentos o trámites que puedas tener.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<div><ul style="list-style-type: none">• Alineación y balanceo electrónico• Prueba de potencia de motor (dinamómetro)• Llantas Michelin, BFGoodrich</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Baterías MAC y TUDOR• Certificado de gases• SOAT</div>

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021

ELEMENTOS MECÁNICOS

ELEMENTOS MECÁNICOS

SISTEMA - DIRECCIÓN

	ESTADO	OBSERVACIONES
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO	
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	

ESTADO - LLANTAS

	ESTADO	OBSERVACIONES
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENO	
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	
LLANTA REPUESTO	BUENO	
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENO	
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	

SISTEMA - GENERAL

	ESTADO	OBSERVACIONES
MOFLE	BUENO	
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO	

SISTEMA - FRENOS

	ESTADO	OBSERVACIONES
PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO	
DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO	
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	
DISCO TRASERO IZQ	RAYADO	
DISCO TRASERO DER	RAYADO	
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO	
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	BUENO	
PASTAS TRASERAS DERECHAS	BUENO	

DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DEL MUNDO Autos/SURA

SERVICIO

CALL CENTER	Te acompañamos 24 horas al día, los 365 días del año.	
ACOMPÑAMIENTO EN EL SITIO	Un equipo humano y técnico que necesitas en una colisión.	
GRÚAS Y CARRO TALLER	Equipo técnico especializado para cuando tengas problemas con tu vehículo.	
AMPLIA RED DE TALLERES A TU SERVICIO	Te garantiza la calidad de la reparación, el tiempo de entrega y la colocación de repuestos originales.	
SERVICIO PARA ASEGURAMIENTO	Revisión gratuita en los Centros de Servicio Autos/SURA o a domicilio para asegurar el vehículo.	
REVISIÓN DE VIAJE	Cuando salgas de viaje revisaremos tu vehículo, documentos y equipo de carretera sin costo y cuantas veces lo requieras.	
ACOMPÑAMIENTO COMERCIAL	Autos/SURA te da la tranquilidad de un servicio especializado y confiable para la compra o venta de vehículo.	
EL EXPERTO AutoSURA	Un novedoso servicio de consultoría sin costo para ayudarte a resolver esos problemas mecánicos, eléctricos, de documentos o trámites que puedas tener.	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<ul style="list-style-type: none">• Alineación y balanceo electrónico• Prueba de potencia de motor (dinamómetro)• Llantas Michelin, BFGoodrich	<ul style="list-style-type: none">• Baterías MAC y TUDOR• Certificado de gases• SOAT

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
GJK184	REVISION COMPLETA RENTING	AUTOSISURA CALI	17-FEB-2021

ACTA ENTREGA

ACTA ENTREGA

ESTADO - EXTERIOR

	ESTADO	OBSERVACIONES
ANTENA	1 BUENO	
ALARMA	NO TIENE	
ESTRIBOS	2 BUENO	
LLANTAS DELANTERAS	2 BUENO	
LLANTAS TRASERAS	3 BUENO	
FAROLAS	2 BUENO	
LUCE DE REVERSA	2 BUENO	
ESTADO DE LAS PLUMILLAS	3 BUENO	
PITO	1 BUENO	
LUCE DIRECCIONALES	4 BUENO	
LOGOS TRANSPORTADORA	NO TIENE	
ESPEJOS LATERALES	2 BUENO	
ESTADO DE LOS VIDRIOS	6 BUENO	
STOP TRASEROS	2 BUENO	

ESTADO - INTERIOR

	ESTADO	OBSERVACIONES
AIRE ACONDICIONADO	1 BUENO	
BOMBILLOS PILOTOS Y LUCE	NORMAL	
CINTURON SEGURIDAD	5 BUENO	
ENCENDEDOR	1 BUENO	
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	1 BUENO	
PARLANTES	2 BUENO	
RADIO	1 BUENO	
PARASOLES	2 BUENO	
CENICERO	1 BUENO	
ESTADO COJINERIA Y TAPIZ	4 BUENO	
CALEFACCION	1 BUENO	
LUCE INTERIOR CABINA	1 BUENO	

ESTADO - HERRAMIENTA

	ESTADO	OBSERVACIONES
CRUCETA	NO TIENE	
EQUIPO DE CARRETERA	TIENE	
GATO	TIENE	
PALANCA	TIENE	
HERRAMIENTA	TIENE	

ESTADO - MOTOR

	ESTADO	OBSERVACIONES
BATERIA	1 BUENO	
TANQUE DE AGUA	1 BUENO	
FILTROS	1 BUENO	
TANQUE Y TAPA DE LIMPIABRISA	1 BUENO	
TAPA RADIADOR	1 BUENO	
TANQUE Y TAPA LIQUIDO FRENO	1 BUENO	
TAPA LLENADO AGUA	1 BUENO	
MEDIDOR DE ACEITE	1 BUENO	
TANQUE Y TAPA DE LIQUIDO HIDRAULICO	1 BUENO	
TAPA LLENADO ACEITE	1 BUENO	
TAPA COMBUSTIBLE	1 BUENO	

CICLOS DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA EL VEHÍCULO

En tu vehículo hay sensores y actuadores que garantizan la correcta combustión (quema de combustible) en el interior de tu motor. cuando estos elementos no funcionan o lo hacen de manera inadecuada es posible que tu vehículo no se comporte como habitualmente lo hace. he aquí una breve explicación de cada uno de ellos, y si posees alguna inquietud extra comunícasela a nuestro experto Autos Sura.

SERVICIO	1500	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
Alineación de dirección		X	X	X	X	X	X	X	X		X
Alineación de luces delanteras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balanceo de ruedas (Dos ruedas)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio aceite caja cambios automática				X			X			X	
Cambio aceite caja cambios mecánica (Según modelo y manual)				X			X			X	X
Cambio aceite caja cambios diferencial (Según modelo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio aceite dirección hidráulica (Según modelo)			X		X		X		X		X
Cambio aceite motor	Periodicidad de cambio 5.000 Kms										
Cambio bujías			X		X		X		X		X
Cambio aceite caja cambios mecánica (Según modelo y manual)						X					X
Cambio filtro aceite motor	Cambiar junto con el aceite del motor										
Cambio filtro aire motor	Cambiar según estado o 12500 km										
Cambio filtro gasolina motor	Cambiar según estado										
Cambio líquido de frenos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio líquido de refrigeración motor					X				X		
Revisar – Ajustar abrazaderas mangueras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar – Ajustar juego pedal embrague	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar – Ajustar suspensión		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar – Ajustar tensión de las correas			X		X		X		X		X
Revisar – Amortiguadores por daños o fugas		X		X		X		X		X	
Revisar – Cambiar un cilindro de frenos			X		X		X		X		X
Revisar – Completar niveles de líquidos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar rodamientos por ruidos (una rueda)					X				X		
Revisar bandas de frenos (sin cambio)			X		X		X		X		X
Revisar estado guardapolvos ejes		X		X		X		X		X	
Revisar estado tuberías de freno y combustible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar estado y funcionamiento cinturones de seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar funcionamiento luces iluminación y señalización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar funcionamiento del freno de mano	X		X		X		X		X		X
Revisar guaya acelerador			X		X		X		X		X
Revisar pastillas de frenos y discos (sin cambio)			X		X		X		X		X
Revisar sistema carga eléctrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnostico sistema de Inyección (DIAG)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Engrase (Según modelo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado y presión de aire llantas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza del cuerpo de mariposa			X		X		X		X		X
Rotación de llantas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sincronización de motor				X			X			X	
Limpieza interna y control sistema de aire acondicionado			X		X		X		X		X

SUGERENCIAS

Es importante anotar que estos periodos de mantenimiento son generales, la información precisa la encuentra en el manual que le proporciona el fabricante de su vehículo, así que es importante consultarlo y tenerlo siempre a la mano.