



Inspección 845109

Sucursal OFITAXISYAUTOSCAL

Placa MHO877

Avaluo liviano y compresion (4) Fecha 2013-09-27
- Revision estructural livianos-

VEHICULO					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Caja Tipolt	Mecanica	Direccion Tipolt	Hidraulica	Kilometraje	46983
Tipo de Combustible	Gasolina				

ESTRUCTURAL					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Estribo Izq	Bueno	Estribo Der	Bueno	G/polvo Del Izq	Bueno
Marco de Capota Izq	Bueno	Paral Central Izq	Bueno	Faldon	Bueno
Paral Central Der	Bueno	Marco de Capota Der	Bueno	Estructura de capota	Bueno
G/polvo Del Der	Bueno	Paral Del Izq	Bueno	Paral Tras Izq	Bueno
Paral Tras Der	Bueno	Paral Del Der	Bueno	Parallamas	Bueno

LATONERIA					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Capota	Bueno	Capo	Bueno	Costado Izq	Bueno
Compuerta	Bueno	Costado Der	Bueno	Guardafango Izq	Repintado
Paragolpes Tras	Descuadre	Guardafango Der	Bueno	Paragolpes Del	Rayado
Puerta Del Izq	Bueno	Puerta Tras Izq	Rayado	Puerta Tras Der	Bueno
Puerta Del Der	Bueno				

INFERIOR					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Alma Paragolpes del	Bueno	Alma Paragolpes Tras	Bueno	Base Tijera Del Izq	Bueno
Barra Estabilizadora	Bueno	Base Tijera Tras Der	Bueno	Base Tijera Del Der	Bueno
Base Tijera Tras Izq	Bueno	Carter	Bueno	Cauchos Barra	Bueno
Cuna Motor	Bueno	Desfase Diagonales	No Tiene	Estabilizadora	Bueno
Guardapolvo Eje Izq	Bueno	Estribo Izq	Bueno	Estribo Der	Bueno
Exosto	Bueno	Fugas De Aceite	No Tiene	Guardapolvo Eje Der	Bueno
Piso Baul	Bueno	Piso Carroceria	Bueno	Torre Der	Bueno
Punta Del Izq	Bueno	Punta Tras Der	Bueno	Punta Del Der	Bueno
Tanque Gasolina	Bueno	Torre Izq	Bueno	Punta Tras Izq	Bueno
Travesa Inferior	Bueno			Travesa Superior	Bueno

VIDRIOS					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Luneta Costado Der	Bueno	Luneta Costado Izq	Bueno	Luneta Retrovisor Izq	Bueno
Luneta Retrovisor Der	Bueno	Panoramico Del	Bueno	Panoramico Tras	Bueno
Vidrio Puerta Del Der	Bueno	Vidrio Puerta Del Izq	Bueno	Vidrio Puerta Tras Der	Bueno
Vidrio Puerta Tras Izq	Bueno	Retrovisor Interior	Bueno		

LUCES					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Cocuyo Der	Bueno	Cocuyo Izq	Bueno	Direccional Del Der	Bueno
Direccional Del Izq	Bueno	Farola Der	Bueno	Farola Izq	Bueno
Luz Placa	Bueno	Luz Techo	Bueno	Stop Der	Roto
Stop Izq	Bueno				

INTERIOR					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Cartera Puerta Del Izq	Bueno	Cartera Puerta Del Der	Bueno	Cartera Puerta Tras Izq	Bueno
Cartera Puerta Tras Der	Bueno	Tapiceria Piso	Bueno	Tablero	Bueno
Tablero Instrumentos	Bueno	Tapiceria Techo	Bueno		

FUGA DE FLUIDOS					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Fuga en carter	No Tiene	Fuga en culata	No Tiene	Fuga en sistema de frenos	No Tiene
Fuga en sistema de direccion	No Tiene	Fuga en caja	No Tiene	Fuga en transmision	No Tiene

REVISION ESTRUCTURAL DICTAMEN					
Elemento	Estado	Elemento	Estado	Elemento	Estado
Dictamen					
ACCESORIOS					
Nombre	Estado	Cantidad	Valor	Marca	Referencia

Aire Acondicionado	Original	1	\$.00	
Alarma	Original	1	\$.00	
Bloqueo	Original	4	\$.00	
Exploradoras	Original	2	\$.00	
Parlantes	Original	4	\$.00	
Radio CD	Original	1	\$.00	
Retrovisores Electricos	Original	2	\$.00	
Rines	Original	4	\$.00	
Vidrios Electricos	Original	1	\$.00	

FIRMAS	
<hr/> Firma Cliente / Propietario	<hr/> Firma Tecnico / Inspector